

## 松伏町内通学路の要対策箇所一覧

平成25年9月末日現在

番号	所在地	通学路の状況・危険の内容	対策	事業主体
1	大字大川戸	「学校注意」の文字が消えている	区画線施工で対応済	松 伏 町
2	大字大川戸	塀があり死角が生じやすい	「注意」の啓発看板設置で対応済	
3	大字大川戸	歩道が狭い、路面が悪い	部分的に舗装修繕（平成27年度までに対応予定）	
4	大字大川戸	歩道上にミラーがあって危険	ミラーの移設で対応済	
5	大字大川戸	用水路フェンスが曲がっている	用水路フェンスの修繕中	
6	大字松伏	六差路、自動車の抜け道危険	朝の通学時間帯に立哨で対応済	
7	大字金杉	道路舗装面が凹凸とひび割れ	部分的に舗装修繕（平成26年度までに対応予定）	
8	ゆめみ野東	歩道舗装面が凹凸とひび割れ	舗装修繕で対応済	
9	田中	歩道舗装面が凹凸とひび割れ	舗装修繕で対応済	
10	大字上赤岩	歩道に仮設ガードレールが設置されている	一部歩車道分離ブロックで対応済	
11	大字築比地	縁石の補修・設置	区画線で対応済	埼 玉 県
12	大字大川戸	区画線が消えている 大型車が多く、巻き込み事故の危険性あり 歩道がブロックや雑草で歩行できない	検討中 ラバーポール設置で対応済 検討中	
13	大字金杉	防護柵の設置・補修	ラバーポール及び防護柵設置で対応済	
14	大字金杉	通学路に草が生えて見通しが悪い	除草作業で対応済	
15	大字金杉	新開橋の歩道は雨が降ると水たまりが出来て歩きづらい	舗装修繕で対応済	
16	大字大川戸	手押し信号が変わっても止まらない車がある	路面標示で対応済	